

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196



eurofins

Hvilsager Vandværk

Pollen 4, Hvilsager
8544 Mørke

Att.: Gorm Willemoes Jensen

Registrernr.: T22622
Kundenr.: 5505268
Ordrenr.: 831608
Prøvenr.: 23233883

Modt. dato: 2010.09.02

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hvilsager Vandværk
Pollen 4, Hvilsager, 8544 Mørke
Prøvested.....: **Hvilsager Vandværk Vandværket** - V20001100/4733001100
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: Kirkebakken 13, afgang vandværk
Prøveudtagning...: 2010.09.02 kl. 13:30
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KHO)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.09.02 - 2010.09.03

Prøvenr.: 23233883
Prøve ID:
Prøvemærke:

**Grænseværdier RSD
Vejl. Max. Metoder (%)

Turbiditet	0.65 FTU	0.3	DS/EN I 7027	10
Iltindhold	11.0 mg/l	> 5	DS/EN 25814	5

Analysekommentarer:

Opfølgning af registernr T07744

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

03. september 2010

Annette Vendel

Kundecenter: tlf. 70224256 Annette Vendel
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.